

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

<b>1. РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	
<b>1.1. Идентификатор продукта</b>	
Торговое наименование:	Нить ПА12 для 3D-принтера (полиамид)
Химическое наименование (по IUPAC):	Отсутствует
Синонимы:	Филамент из полиамида-12, Мононить из полиамида-12 пластика, мононить из пластмассы
Номер CAS:	63428-83-1
Номер ЕС:	200-469-3
Регистрационный номер (REACH):	Не включена
<b>1.2. Надлежащие способы применения вещества или смеси по назначению и не рекомендуемые способы применения</b>	
Применение продукта:	Нить предназначена для использования в качестве расходного материала при создании трёхмерных объектов за счёт нанесения последовательных слоёв, повторяющих контуры цифровой модели, по технологии «Fused Deposition Modeling» (FDM, моделирование методом послойного наплавления)
Не рекомендуемые способы применения:	При использовании нити не допускается выход за диапазон технологических температур: от 330 °С. В случае, если нить транспортировалась или хранилась при температуре ниже 0 °С, она должна быть выдержана не менее 8 ч в производственном помещении при температуре не ниже 18 °С.
<b>1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности</b>	
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Русская Экструзионная Компания» (ООО «РЭК») 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Старое Крюково, г. Зеленоград, проезд 4922, дом 4, строение 5, этаж 1, комната 52
Телефон:	+7 800 775 73 31 +7 499 288 27 26
Электронная почта:	<a href="mailto:potok@rec3d.ru">potok@rec3d.ru</a>
<b>1.4 Телефон для обращения в чрезвычайных ситуациях</b>	
Информация о действиях при аварийных ситуациях:	112 (Россия, Европейский союз), 112 и 911 (Соединённые Штаты Америки, Канада)
Прочая информация:	Сайт: <a href="http://rec3d.ru">rec3d.ru</a>
<b>2. РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ</b>	
<b>2.1. Классификация вещества или смеси</b>	
Согласно «Регламенту по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей» (CLP) и «Глобальной гармонизированной системе информации по безопасности химической продукции» (GHS) № 1272/2008:	Классификация опасности отсутствует. Опасное действие нити может быть обусловлено только возможным выделением полимерной пыли при перевозке, хранении и использовании
<b>2.2. Элементы маркировки</b>	
Сигнальное слово:	Отсутствует
Символы опасности:	Не применяются
Краткие характеристики опасности:	Не требуются
Меры предосторожности:	Не требуются
<b>2.3. Прочие риски</b>	
	Горюча, невзрывоопасна. Полимерная пыль раздражает слизистые глаз и верхних дыхательных путей, оказывает негативное влияние на центральную нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

<b>3. РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ</b>			
Химическое наименование, формула	CAS №	ЕС №	Массовая доля, %
Полиамид-12, (C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO) <sub>n</sub>	63428-83-1	200-469-3	до 100,0
<b>4. РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ</b>			
<b>4.1. Меры первой помощи</b>			
Основные указания:	При работе с нитью следует соблюдать меры личной гигиены; не допускать вдыхания аэрозолей и их попадания в глаза. При температурах свыше 300 °С возможно выделение в воздух рабочей зоны токсичных продуктов термодеструкции (главным образом – оксидов углерода, аммиака)		
При контакте с глазами:	При попадании аэрозолей: промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели		
При контакте с кожей:	Смывать проточной водой с мылом		
При вдыхании аэрозолей:	Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло, покой		
При проглатывании:	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное		
<b>4.2. Наиболее существенные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой</b>			
При попадании в глаза:	Попадание нити в глаза невозможно. По действию аэрозолей – возможно механическое раздражение, сопровождающееся покраснением и слезотечением		
При попадании на кожу:	Не раздражает кожу		
При вдыхании:	Нить вредного воздействия на человека при нормальных условиях не оказывает, её непосредственное вдыхание невозможно. Вредное воздействие может быть вызвано только аэрозолями полиамида, выделяющимися при производстве и при упаковочных операциях. При вдыхании аэрозолей – першение в горле, кашель, чихание, головокружение, слабость		
При проглатывании:	Промывание желудка, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное		
<b>4.3. Признаки необходимости немедленного обращения за медицинской помощью и специализированного лечения</b>			
При вдыхании аэрозолей и при попадании их в глаза			
<b>5. РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ</b>			
<b>5.1. Средства пожаротушения</b>			
Подходящие средства тушения:	При пожарах применяют углекислый газ, химическую пену, тонкораспыленную воду, воду со смачивателями, химические порошки; в помещениях – объемное тушение, огнетушители пенные или углекислотные, песок, кошма, асбестовое одеяло. При больших пожарах – изолировать опасную угрозу, тушить огонь с максимального расстояния воздушно-механической пеной, углекислым газом		
Неподходящие средства пожаротушения:	Не известны		
<b>5.2. Специальные риски, связанные с веществом или смесью</b>			
Опасные продукты, образующиеся в очаге пожара:	Основные продукты термодеструкции полиамида: аммиак, оксиды углерода. <i>Оксид углерода</i> вызывает удушье вследствие образования карбоксигемоглобина; действует на центральную нервную систему. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м <sup>3</sup> , при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м <sup>3</sup> , при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/м <sup>3</sup> . Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч. <i>Диоксид углерода (углекислый газ)</i> в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций. <i>Аммиак</i> по физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары		

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.





	аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы, вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. Раздражение зева проявляется при содержании аммиака в воздухе 280 мг/м <sup>3</sup> , глаз — 490 мг/м <sup>3</sup> . При действии в очень высоких концентрациях аммиак вызывает поражение кожи: 7—14 г/м <sup>3</sup> — эритематозный, 21 г/м <sup>3</sup> и более — буллезный дерматит. Токсический отёк лёгких развивается при воздействии аммиака в течение часа с концентрацией 1,5 г/м <sup>3</sup> . Кратковременное воздействие аммиака в концентрации 3,5 г/м <sup>3</sup> и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов
<b>5.3. Советы для пожарных</b>	В процесс горения может быть вовлечена упаковка. При возникновении пожара на складах и в транспортной таре пламя следует тушить в противогазе и в защитной одежде. Потребность в эвакуации на аварийной территории определяется, исходя из местного плана эвакуации
<b>6. РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧЕК</b>	
<b>6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и процедуры действий в чрезвычайных ситуациях</b>	Оборудуйте сборщиков надлежащими средствами защиты. Избегать образования пыли. Избегать рассеивания пыли в воздухе (т.е. очистка запыленных поверхностей сжатым воздухом). Потенциальная опасность огнеопасной пыли.
<b>6.2. Меры предосторожности для защиты окружающей среды</b>	Проинформировать органы санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если нить причинила вред окружающей среде
<b>6.3. Методы и материалы для локализации и удаления</b>	Нить собрать и направить на очистку или во вторичную переработку
<b>6.4. Ссылки на другие разделы</b>	Информация о средствах индивидуальной защиты в разделе 8 настоящего документа и информация об удалении в разделе 13
<b>7. РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ</b>	
<b>7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению</b>	Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке следует избегать контакта с водой или тяжелого давления
<b>7.2. Условия безопасного хранения, включая любые случаи несовместимости</b>	Рекомендации по хранению: Нить хранят в упакованном виде в закрытых чистых, сухих складских помещениях; в местах, защищенных от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. В помещении вместе с нитями не должны храниться щелочи, кислоты и другие агрессивные вещества
Упаковочные средства и материалы:	Нить наматывают на катушки (бобины), которые укладывают затем поштучно в коробки из картона или комбинированных материалов, либо в полимерные пакеты. Коробки и пакеты укладывают на поддон рядами, накрывают сверху одним слоем полимерной нехлорсодержащей плёнки и обматывают по спирали полиэтиленовой пленкой или нехлорсодержащей синтетической лентой
<b>7.3. Специальные указания</b>	Допускается использование других упаковочных средств, обеспечивающих сохранность нити в течение заявленного срока годности
<b>8. РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ</b>	
<b>8.1. Контролируемые параметры</b>	Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны устанавливается по полиамидному волокну: 5 мг/м <sup>3</sup> , 3 класс опасности (умеренно опасное вещество)
<b>8.2. Средства ограничения воздействия</b>	

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

Рекомендуемые процедуры мониторинга:	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК) и проверяться метрологически аттестованным методом не реже 1 раза в месяц
Соответствующие технические средства для снижения воздействия:	Обращение с нитью должно осуществляться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы – циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала. Оборудование и аппараты по возможности должны применяться в герметичном исполнении. Воздух, содержащий аэрозоли полиамида, перед выбросом в атмосферу подвергаются очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов. По окончании каждой смены должна проводиться уборка рабочих помещений. В помещениях, где проводятся работы с нитью, не допускается хранение пищевых продуктов, принятие пищи, курение. Перед принятием пищи следует вымыть руки и прополоскать рот; после окончания смены – принять душ
Средства индивидуальной защиты:	
- защита глаз/лица: 	В обычных условиях не требуются. При аварийных ситуациях: защитные очки с боковыми щитками
- защита кожи (защита рук / другое):  	В обычных условиях не требуются. При аварийных ситуациях: перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, дерматологические средства, спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений
- защита органов дыхания: 	В обычных условиях не требуются. При аварийных ситуациях: ватно-марлевая повязка, респиратор. При значительных концентрациях – фильтрующий противогаз
- защита от тепловых воздействий:	Не применимо
Другие защитные меры:	Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Загрязнённую одежду следует систематически стирать. Обувь, перчатки и очки регулярно промывают водой. Коммуникации и токоприёмники на участках возможного образования зарядов статического электричества должны быть заземлены, рабочие места – снабжены резиновыми ковриками

## 9. РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:	Нить круглого сечения, матовая или блестящая (глянцевая)
Цвет:	Естественного цвета полимерного материала или окрашенная согласно утверждённому образцу-этalonу
Запах:	Отсутствует
Порог запаха:	Не применимо
Показатель pH:	Нейтральная реакция водной вытяжки
Температура начала кристаллизации:	Не применимо
Температура разложения:	Не применимо
Температура кипения:	Не применимо
Температура воспламенения:	Сведения отсутствуют
Температура самовозгорания:	Не ниже 420 °С (по аэрогелю), 500 °С (по аэровзвеси)
Нижний предел возгорания:	Нижний концентрационный предел распространения пламени: 30 г/м <sup>3</sup>

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

Верхний предел возгорания:	Сведения отсутствуют
Относительная плотность:	Не применимо
Удельный вес (вода = 1):	Сведения отсутствуют
Плотность паров (воздух = 1):	Не применимо
Давление паров:	Не применимо
Скорость испарения:	Не применимо
Растворимость в воде:	Не растворяется
Растворимость в других веществах:	Не растворим в жирах
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	Не применимо
Вязкость динамическая:	Не применимо
Окисляющие свойства:	Не применимо
Свойства взрываемости:	Максимальное давление взрыва: 630 кПа, скорость нарастания давления: 12,7 МПа средняя, 49,2 МПа/с (максимальная), минимальная энергия зажигания: 20 мДж
Относительная молекулярная масса:	Не применимо

<b>9.2. Прочая информация</b>	
Нормированная влажность:	Не более 6%
Фактическая влажность:	Не более 8%
Диаметр:	1,75 или 2,85 мм
Восприятие упругих (обратимых) деформаций:	Эластичные или неэластичные
Предел прочности при разрыве:	Не менее 20 МПа
Предел прочности при изгибе:	Не менее 40 МПа
Относительное удлинение при разрыве:	Не менее 10%
Упругость (модуль Юнга) при растяжении:	Не менее 1 000 МПа
Водопоглощение за 24 ч при 20 °С:	Не более 8,5%

<b>10. РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ</b>	
<b>10.1. Химическая активность</b>	
	Нить не растворима в воде и жирах, реагирует с кислотами, щелочами и органическими растворителями. При длительном действии солнечных лучей начинает терять свои свойства (выцветание)
<b>10.2. Химическая стабильность</b>	
	Нить стабильна при нормальных условиях использования, транспортирования и хранения; не окисляется, не разлагается. Выделение продуктов термоокислительной деструкции полиамида в нормальных условиях не происходит
<b>10.3. Возможность опасных реакций</b>	
	Опасные реакции не известны
<b>10.4. Опасные условия</b>	
	Следует исключать контакт с кислотами, щелочами и окислителями (азотной, серной кислотами и другими), воздействие воды, повышенной влажности и прямых солнечных лучей, а также чрезмерный нагрев
<b>10.5. Несовместимые вещества и материалы</b>	
	Окислители, щёлочи, кислоты
<b>10.6. Опасные продукты разложения</b>	
	В обычных условиях не образуются

<b>11. РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>11.1. Информация о токсикологическом воздействии</b>	
При контакте с кожей:	Не раздражает кожу. Не обладает кожно-резорбтивным действием
При контакте с глазами:	Попадание нити в глаза невозможно. Аэрозоли могут вызвать механическое раздражение слизистых глаз

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

При вдыхании:	Вдыхание нити невозможно. Аэрозоли раздражают органы дыхания
При проглатывании:	Проглатывание нити невозможно. Аэрозоли безопасны в незначительных дозах. Их попадание в рот может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе и диарею; при систематическом попадании вовнутрь организма – нарушение работы печени и почек
Хроническая токсичность:	Сведения отсутствуют
Острая токсичность:	DL <sub>50</sub> > 5 000 мг/кг (в/ж, крысы, по полиамиду)
Сенсибилизация органов дыхания:	Отсутствует
Сенсибилизация кожи:	Отсутствует
Мутагенное действие:	Отсутствует
Канцерогенное действие:	Отсутствует
Влияние на репродуктивную систему:	Отсутствует
Токсичность для органов-мишеней и систем:	Отсутствует
<b>11.2. Другая информация</b>	Кумулятивность не достигается

<b>12. РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>12.1. Токсичность</b>	Сведения отсутствуют
<b>12.2. Стабильность и разлагаемость</b>	Нить не трансформируется в окружающей среде. В абиотических условиях чрезвычайно стабильна. При взаимодействии с объектами внешней среды вторичных опасных продуктов не образует
<b>12.3. Способность к биоаккумуляции</b>	Биохимически не окисляется (БД= БПК <sub>5</sub> /ХПК × 100% < 10%)
<b>12.4. Мобильность в почве</b>	Сведения отсутствуют
<b>12.5. Результаты оценки способности к биоаккумуляции и токсичности (РВТ) и наличия очень устойчивых биоаккумулятивных веществ (vPvB)</b>	Не является РВТ (стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество) или vPvB (высоко стойкое и с высокой биоаккумулирующей способностью) смесью
<b>12.6. Другие неблагоприятные воздействия</b>	Не проявляют вредного действия по отношению к бактериям

<b>13. РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ</b>	
<b>13.1. Меры безопасности при обращении с отходами</b>	Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяемым при обращении с готовой продукцией
<b>13.2. Сведения о местах и методах обезвреживания</b>	Отходы собирают в специальную ёмкость, невозвратную тару формируют в кипы, и направляют на ликвидацию или захоронение в местах (полигонах), санкционированных местными органами власти. Ликвидация некондиционных отходов и отсевов сырья осуществляется в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и действующего законодательства

<b>14. РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ</b>	
<b>14.1. Номер ООН</b>	Не применяется
<b>14.2. Отгрузочное наименование по Рекомендациям ООН</b>	Не применяется
<b>14.3. Класс опасности</b>	Не классифицируется как опасный груз
<b>14.4. Группа упаковки</b>	

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

Не классифицируется как опасный груз	
<b>14.5. Сведения о рисках для окружающей среды</b>	Не представляет опасности для окружающей среды при соблюдении правил обращения
<b>14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя</b>	При транспортной маркировке наносятся манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги»
<b>14.7. Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и «Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом» (IBC)</b>	Не применимо. Нить перевозится только в упаковке

<b>15. РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32419-2013	Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГН 2.2.5.2893-11	Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.5.1315-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.6.1338-03	Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Р 2.2.2006-05	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
Информационная карта опасного химического вещества. Полигексагидро-2Н-азепин-2-он (полиамид-6). Свидетельство № ВТ-001842 – М: РПОХБВ, 27.09.2000 г. «Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 299), глава II, раздел 19 «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299	
PN ISO 11014-1:2008 Стандарт: «Химическая безопасность – Паспорт безопасности химических продуктов». Регламент 1907/2006/WE относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH), учреждающий Европейское химическое агентство, вносящий поправки в Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС. Регламент 1272/2008/WE Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей, вносящий поправки и отменяющий Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки, с целью адаптации к научному и техническому прогрессу, в Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета относительно классификации, маркировки и упаковки химических веществ и их смесей. РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г., вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH)	

<b>16. РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>16.1. Принятые условные сокращения</b>	
IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии
CAS №	Уникальный численный индикатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service
ЕС №	Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

Соответствует ГОСТ 30333—2022, рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Нить ПА12 для 3D-принтера, ТУ – 22.21.10.003.11757806 – 2024  
код ТНВЭД 3916 90 900 0

Дата выпуска: 14 мая 2024 г.

БПК	Биохимическое потребление кислорода
ХПК	Химическое потребление кислорода
ГОСТ	Государственный стандарт, принятый «Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации» (МГС)
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
РПОХБВ	Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (база данных)
<b>16.2. Отказ от ответственности</b>	
Представленная в данном паспорте безопасности информация предназначена для характеристики нити с точки зрения требуемых правил безопасности. Она не служит гарантией определенных свойств и базируется на научных сведениях и на нормативной и технической документации, известных к настоящему моменту. Никаких обязательств не предусмотрено	
<b>16.3. Регулирование нормативной документации</b>	
Государственные стандарты и нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящем документе, обязательны к применению на территории Российской Федерации и принявших их стран Союза Независимых Государств (СНГ); на территории других стран они имеют рекомендательный характер	

## Разработано:

Технолог  
ООО «РЭК»  
/ Лапочкин М.В. /

«14» мая 2024 г.

## Утверждено:

Директор по производству  
ООО «РЭК»  
/ Маркин В.В. /

«14» мая 2024 г.

